

Inventaire des atteintes aux cours d'eau - Chastre, novembre 2016 -

-  Réseau hydrographique
-  Sous-bassin hydrographique
-  Limite communale

-  Dépôt de déchets
-  Entrave
-  Erosion de berge
-  Ouvrage dégradé
-  Protection de berges
-  Pulvérisation / remblai
-  Rejet d'eaux usées
-  Résolu

NB
Le ruisseau d'Ardenelle
reste encore à inventorier

NB
Le ruisseau de Jonquières
reste encore à inventorier



250
M

